



支柱レスキューRSR パイプ切断治具 改善事例



改善前：パイプを縦に切断する作業で、切断位置を罫書いてからフラットバーのガイドに合わせて切断していた。

問題点：罫書く手間が発生。



改善後：パイプ側面の穴にガイドを通して位置だし。プラズマ切断機とワークをレールで固定して真っすぐ切断できる治具を製作した。